



| | |
|-----------------|---|
| serial number : | 8 |
|-----------------|---|

| | |
|-------------------|-----------|
| Sheave bearings : | 608-38-12 |
|-------------------|-----------|

| | |
|--------------|--|
| Lagging size | |
|--------------|--|

| | |
|------------------|---|
| inner diameter : | 8 |
|------------------|---|

| | |
|------------------|----|
| outer diameter : | 38 |
|------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| thickness : | 12 |
|-------------|----|

| | |
|-----|---|
| U : | 4 |
|-----|---|

| | |
|--------------------------------|----|
| Groove bottom outer diameter : | 32 |
|--------------------------------|----|

| | |
|---------------------------|---|
| Groove inner edge width : | 7 |
|---------------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| Built-in bearing : | 608 |
|--------------------|-----|

| | |
|--------------|--|
| Bearing size | |
|--------------|--|

| | |
|------------------|---|
| inner diameter : | 8 |
|------------------|---|

| | |
|------------------|----|
| outer diameter : | 22 |
|------------------|----|

| | |
|-------------|---|
| thickness : | 7 |
|-------------|---|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Replacement of Mi Si Tou code name : | / |
|--------------------------------------|---|